

# 进口不合格工业产品信息

(2018年1月)

## 说明:

本表所列进口不合格工业品信息仅指口岸检出的所列批次商品。表中所列批次产品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货、销毁处理。这些不合格批次的产品未在国内市场销售。

序号	产品名称	品牌	数量	单位	进口商名称	原产地	不合格原因	处置措施	进境口岸
1	卷纸	珍宝	1017	千克	珠海清岚纸业有限公司	中国	细菌菌落总数超标	销毁	珠海
2	卷纸	珍宝	3456	千克	珠海清岚纸业有限公司	中国	细菌菌落总数超标	销毁	珠海
3	卷纸	珍宝	1017	千克	珠海清岚纸业有限公司	中国	产品标识不合格	销毁	珠海
4	卷纸	珍宝	3456	千克	珠海清岚纸业有限公司	中国	产品标识不合格	销毁	珠海
5	电动气撑	FORD	92	台	长安福特汽车有限公司杭州分公司	美国	安装调试中发现电气配置不匹配	退运	浙江
6	行李箱盖气压撑杆	FORD	53	台	长安福特汽车有限公司杭州分公司	德国	在安装调试中发现内部开裂	退运	浙江
7	电动气撑	FORD	230	台	长安福特汽车有限公司杭州分公司	美国	在安装调试中发现尾门开启失效	退运	浙江
8	行李箱盖气压撑杆	FORD	11	台	长安福特汽车有限公司杭州分公司	德国	在安装调试中发现气压过大	退运	浙江
9	行李箱盖气压支撑件	FORD	20	台	长安福特汽车有限公司杭州分公司	德国	在安装调试中发现开关异响	退运	浙江
10	电动气撑	FORD	552	台	长安福特汽车有限公司杭州分公司	美国	在安装调试中发现折叠功能失效	退运	浙江
11	电动气撑	FORD	5793	台	长安福特汽车有限公司杭州分公司	墨西哥	在安装调试中发现气压过大	退运	浙江
12	电动气撑	FORD	1704	台	长安福特汽车有限公司杭州分公司	墨西哥	在安装调试中发现开关异响	退运	浙江
13	电动气撑	FORD	920	台	长安福特汽车有限公司杭州分公司	美国	在安装调试中发现零部件破损	销毁	浙江

序号	产品名称	品牌	数量	单位	进口商名称	原产地	不合格原因	处置措施	进境口岸
14	电动气撑	FORD	1041	台	长安福特汽车有限公司杭州分公司	墨西哥	在安装调试中发现零件破损	销毁	浙江
15	行李箱盖气压支撑件	FORD	70	台	长安福特汽车有限公司杭州分公司	德国	在安装调试中发现卡子缺失	销毁	浙江
16	电动气撑	FORD	3850	台	长安福特汽车有限公司杭州分公司	墨西哥	在安装调试中发现卡子缺失	销毁	浙江
17	钢化玻璃	无	1	个	中国第一汽车集团进出口有限公司	日本	无3C标志	销毁	北京
18	钢化玻璃	无	1	个	中国第一汽车集团进出口有限公司	日本	无3C标志	销毁	北京
19	外后视镜	无	1	个	中国第一汽车集团进出口有限公司	日本	产品型号与证书不符	销毁	北京
20	外后视镜总成	无	1	个	中国第一汽车集团进出口有限公司	日本	产品标识不合格	销毁	北京
21	外后视镜总成	无	1	个	中国第一汽车集团进出口有限公司	日本	产品型号与证书不符	销毁	北京
22	彩色超声波诊断仪	GE	1	台	北京安可国际货运代理有限公司	奥地利	所加贴名牌中产品注册证编号为及执行标准号与产品实际注册证编号及标准号不符	退运	北京
23	医用射线防护屏	lemerpax	1	台	乐普（北京）医疗装备有限公司	法国	使用过程中部分焊点脱落导致防护屏脱落	退运	北京