

# 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

## 风险警示通告

2016 年 9 号

### 质检总局关于进口意大利 PETRONAS 牌 润滑油的风险警示通告

2014 年以来，山东检验检疫局在对涉及安全项目的润滑油检验监管过程中，连续检出 3 批来自意大利的进口 PETRONAS 牌润滑油安全项目不合格，依法实施了退运。该 3 批进口润滑油生产企业、发货人为 PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA，收货人为马石油润滑油（山东）有限公司。

进口不合格润滑油主要包括两方面问题，一是安全和关键性能项目不合格，如汽油机油和柴油机油的高温高剪切黏度、低温动力黏度、屈服应力，液压油的泡沫性等不符合国家标准要求，安全项目不合格将降低润滑效果，加速设备磨损严重，导致系统可靠性下降，甚至酿成安全事故；二是质量等级与黏度等级虚标，部分进口产品质量等级与黏度等级与标称不符，特别是低温性能无法达到标

称等级，甚至无法满足车辆在低温启动和行驶时的使用要求。

为保护我国消费者利益，根据《进出口商品检验法》及其实施条例等法律法规，现发布进口润滑油的风险警示通告如下：

一、请消费者提高产品辨识能力；请意大利 PETRONAS 品牌商加强产品质量安全管理，采取切实措施确保产品符合标准要求。

二、各地检验检疫机构密切关注意大利 PETRONAS 品牌发货人 PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA 向我国出口润滑油的质量安全情况，加大对进口润滑油检验监管力度，严格依据我国技术规范的强制性要求进行安全项目检测，避免不合格产品进入国内市场。

三、各地检验检疫机构应严格按照《进出口商品检验法》及国家质检总局的各项要求，依法、依规、依职责科学妥善处置进口润滑油的质量安全问题。

附件：意大利 PETRONAS 品牌润滑油不合格情况汇总表

质检总局

2016年3月31日

附件

## 意大利 PETRONAS 品牌润滑油不合格情况汇总表

序号	规格	批次号	不合格项目及检测结果	判定标准及具体规定	处置方式
1	API: SM,SAE: 5W40	184094N	低温泵送黏度 ( -35℃ ) 为:111000mPa·s	《汽油机油》(GB 11121-2006) 要求低温泵送黏度 ( -35℃ ) ≤60000 mPa·s	退运
2	API : CJ-4,SAE : 10W40	19751V	低温动力黏度 ( -25℃ ) 为:7160mPa·s, 低温泵送黏 度 ( -30℃ ) 为: 92100mPa· s	《发动机油粘度分类》( SAE J300-2013 ) 低温动力黏度 ( -25℃ ) ≤7000mPa·s, 低温泵送黏度 ( -30℃ ) ≤ 60000mPa·s	退运
3	ACEA: C2,SAE: 5W30	19651V	低温动力黏度 ( -30℃ ) 为:6620mPa·s	《发动机油粘度分类》( SAE J300-2013 ) 低温动力黏度 ( -30℃ ) ≤6000mPa·s	退运



---

抄送：法规司、检验司。

---